

CARE Kupferspray

Produktdatenblatt & Anwendungshinweis

CONEL GMBH

Sitz der Gesellschaft:
Margot-Kalinke-Straße 9
80939 München

Geschäftsführer:
Uwe Dietz

Amtsgericht München:
HRB 179425

info@conel.de

CARE Kupferspray bildet eine natürlich oxidierende Schicht auf Metall- und PVC-Oberflächen. **CARE** Kupferspray dient zur optischen Veredelung und Angleichung von Löt- und Schadstellen an Kupferdachrinnen, Kupferblechen, Kupferrohren, usw. **CARE** Kupferspray ist in allen Bereichen der Instandhaltung, Wartung und Reparatur einsetzbar.

- / fest austrocknend
 - / Staubtrocken nach ca. 30 Minuten
 - / Griffest nach 30 -60 Minuten
 - / Durchhärtungszeit: 4 - 6 Stunden
 - / Überlackierbarkeit nach ca. 6 Stunden
- / natürlich oxidierend
- / einsetzbar bis +200°C
- / wetterfeste Schutzschicht mit 99% reinem Kupfer

Anwendung

Untergründe gründlich reinigen und trocknen. Roststellen, Oxid-, Farb-, und Zunderschichten entfernen. Spraydose vor Gebrauch auf Raumtemperatur bringen (16°C – 20°C). Vor Gebrauch kräftig schütteln, bis Rührkugel frei am Boden rollt. Während der Anwendung wiederholen. Aus ca. 25 cm Entfernung im Kreuzgang auf die Oberflächen sprühen. Nach Gebrauch Dose umdrehen und Ventil leersprühen bis nur noch Treibgas austritt, dies verhindert eine Ventilverstopfung.

Hinweise

Bei Raumtemperatur verarbeiten und lagern.



KBN: **CAREKUS**