

CARE Glanzruß- und Holzteerlöser

Produktdatenblatt & Anwendungshinweis

CONEL GMBH

Sitz der Gesellschaft:
Margot-Kalinke-Straße 9
80939 München

Geschäftsführer:
Uwe Dietz

Amtsgericht München:
HRB 179425

info@conel.de

CARE Glanzruß- und Holzteerlöser ist ein flüssiges, hochalkalisches, kraftvolles Reinigungskonzentrat zum Entfernen von öligen, teerigen oder auch graphitartigen Ablagerungen auf Heizkesselinnenflächen und in Räucherammern. Besonders beim Verbrennen von Festbrennstoffen wie Holz entstehen diese schmierigen Rauchteerablagerungen.

- / Hochwirksames Reinigungskonzentrat
- / Löst und lockert schmierige und harte Ablagerungen
- / für festbrennstoffbeheizte Kesselanlagen

Anwendung

CARE Glanzruß- und Holzteerlöser je nach Verschmutzungs-grad pur oder 1:3 bis 1:5 mit Wasser verdünnt auf die verschmutzten Oberflächen mehrmals aufsprühen (mit Hilfe von **CARE J2** Drucksprayer) bis die Beläge beginnen, weich zu werden. Dann noch ca. 5 bis 10 Minuten einwirken lassen. Anschließend den Kessel hochheizen, damit die Beläge ausgetrocknet werden. Danach lassen sich noch anhaftende Rückstände mechanisch entfernen.

Bei festbrennstoffbetriebenen Anlagen verbrennt ein Teil der Rückstände. Der Rest wird zusammen mit der Asche entfernt.

Produkteigenschaften

CARE Glanzruß- und Holzteerlöser ist ein hochwirksames Reinigungskonzentrat, das in die schmierigen und harten Ablagerungen eindringt. **CARE** Glanzruß- und Holzteerlöser löst und lockert diese Beläge und macht sie leicht entfernbar.

Hinweise

CARE Glanzruß- und Holzteerlöser ist für alkaliempfindliche Oberflächen wie Aluminium, Zink und Zinn nicht geeignet.

Sicherheitshinweise beachten. Umfeld vor auslaufender Reinigungslösung schützen.

Die vollständigen Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.



KBN: CAREGRHT