


Pressure (bar)



— Druckverlustkurve ohne nachgeschalteten Widerstand.

Q (l/min)

bar	1	2	3	4	5	6
l/min	14.4	20.4	25.0	28.9	32.3	35.4